





AKCE: Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion, oprava povodňových škod			VÝROBKY: ZÁMEČNICKÉ						STRANA: 3/5		VÝKRES: 22	
POL.	SCHEMA	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	3P	ST	ZASKLENÍ	NÁTĚR		
L 9 Z P		NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, SAMOZAVÍRAČ, 800x2100 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	3 0						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota),	RÁM, KŘÍDLO : BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
L 10 Z P		NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ, HORNÍ ČÁST PLNÁ+OTVOR PRO PRŮCHOD VZT 2250x2750 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	0 1						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota),	RÁM, KŘÍDLO : BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
L 11 Z P		NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ, 1600x2100 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	0 1						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota),	RÁM, KŘÍDLO : BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
L 12 Z P		NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ, 1450x2100 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	1 0						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota),	RÁM, KŘÍDLO : BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		