

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava

Tel.: 553759111, fax : 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

Atelier GHM v.o.s.

Ing. Jan Hromada

Englišova 16

746 01 Opava

Vaše značka

Naše značka
130/2016

Vyřizuje
Šimonová
553 759 109
lucie.simonova@tsopava.cz

Opava
13. 4. 2016

Věc: Vyjádření k existenci sítí pro stavbu : „Sídliště Kylešovice – 17. listopadu, SO03 – Multifunkční hřiště I“

dotčené pozemky : 875/101, 875/102, 875/103, 875/104 v k.ú. Kylešovice

Technické služby Opava s.r.o., jako správce veřejného osvětlení vydává následující stanovisko:

Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)

Dojde ke střetu s kabelem ve správě TSO s.r.o.

Dodržujte podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem v jeho správě.

- ❑ Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení).
- ❑ Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- ❑ Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě TSO nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- ❑ Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- ❑ Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- ❑ Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku).
- ❑ Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uveďeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- ❑ Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě,

IČO 64618188
DIČ CZ64618188

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Opava
číslo účtu: 1842464359/0800

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava
Tel.: 553759111, fax : 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.

- ☐ Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- ☐ **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TSO s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- ☐ Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Toto vyjádření nelze použít jako podklad pro stavební řízení. K tomuto účelu je nutno doložit příslušné podklady.

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA

s.r.o.

TĚŠÍNSKÁ 71

746 01 OPAVA

Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek

