

# TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava

Tel.: 553759111, fax : 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

Atelier GHM v.o.s.

Ing. Jan Hromada

Englišova 16

746 01 Opava

Vaše značka

Naše značka  
129/2016

Vyřizuje  
Šimonová  
553 759 109  
lucie.simonova@tsopava.cz

Opava  
13. 4. 2016

**Věc:** Vyjádření k existenci sítí pro stavbu : „Sídliště Kylešovice – 17. listopadu, SO04 – Multifunkční hřiště II“

dotčené pozemky : 875/87, 875/88, 875/89 v k.ú. Kylešovice

Technické služby Opava s.r.o., jako správce veřejného osvětlení vydává následující stanovisko:

**Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)**

**Dojde ke střetu s kabelem ve správě TSO s.r.o.**

**Dodržujte podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem v jeho správě.**

- ❑ Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení).
- ❑ Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- ❑ Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě TSO nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- ❑ Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- ❑ Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- ❑ Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku).
- ❑ Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uveďeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- ❑ Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě,

IČO 64618188  
DIČ CZ64618188

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Opava  
číslo účtu: 1842464359/0800

# TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

---

Těšínská 71, 746 01 Opava  
Tel.: 553759111, fax : 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.

- ☐ Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- ☐ **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TSO s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- ☐ Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Toto vyjádření nelze použít jako podklad pro stavební řízení. K tomuto účelu je nutno doložit příslušné podklady.

**TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA**

**s.r.o.**

**TĚŠÍNSKÁ č. 71  
746 01 OPAVA**

Ing. Martin Girášek, MCI  
provozně-technický náměstek





Dělo ke střetu

se zařízením VO nebo SSZ.

Nůtuo Vytýčit.

Istopadu

Istopadu

875/162

875/98

875/97

875/96

875/95

875/94

875/93

875/92

875/91

875/90

875/89

875/88

875/87

875/86

875/85

875/84

875/83

875/82

875/81

875/80

875/79

875/78

875/77

875/76

875/75

875/74

875/73

875/72

875/71

875/70

875/69

875/68

875/67

875/66

875/65

875/64

875/63

875/62

875/61

875/60

875/59

875/58

875/57

875/56

875/55

875/54

875/53

875/52

875/51

875/50



