AKCE: Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion, oprava povodňových škod			VÝROBKY: TRUHLÁŘSKÉ						STRANA: 2/3	VÝKRES: 21
POL.	SCHEMA	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	3P	ST	ZASKLENÍ	NÁTĚR
L 5 T_ P		NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÁ PLNÁ JEDNOKŘÍDLOVÁ, OTOČNÁ, 900x1970, OBYČEJNÉ KOVÁNÍ – 1 KS, S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 1 KS VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, C 110 MM, BEZ PRAHU, VŠECHNY DVEŘE DO UMÝVAREN A WC BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA VLHKOST A ODVĚTRÁNÍ (označeny a)	2 a 0 0 a 0							NOVÉ KŘÍDLO: BARVA ŠEDÁ RAL 9006 ZÁRUBNĚ: BARVA ŠEDÁ RAL 9006
L 6 T_ P		NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÁ PLNÁ JEDNOKŘÍDLOVÁ, OTOČNÁ, 600x1970, OBYČEJNÉ KOVÁNÍ – 1 KS, S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 0 KS VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, C 160 MM, BEZ PRAHU, VŠECHNY DVEŘE DO UMÝVAREN A WC BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA VLHKOST A ODVĚTRÁNÍ (označeny a)	0 a 1 0 a 0							NOVÉ KŘÍDLO: BARVA ŠEDÁ RAL 9006 ZÁRUBNĚ: BARVA ŠEDÁ RAL 9006
L 7 T_ P		NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÁ PLNÁ JEDNOKŘÍDLOVÁ, OTOČNÁ, 600x1970, KOVÁNÍ TYP WC – 2KS, OBYČEJNÉ KOVÁNÍ – 0 KS, S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 0 KS VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, C 75 MM, BEZ PRAHU, VŠECHNY DVEŘE DO UMÝVAREN A WC BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA VLHKOST A ODVĚTRÁNÍ (označeny a)	0 a 0 0 a 2							NOVÉ KŘÍDLO: BARVA ŠEDÁ RAL 9006 ZÁRUBNĚ: BARVA ŠEDÁ RAL 9006
L 8 T_ P		NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, DVEŘNÍ KŘÍDLA HLADKÁ PLNÁ DVOUKŘÍDLOVÁ, OTOČNÁ, 1600x1970, OBYČEJNÉ KOVÁNÍ – 0 KS, S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 1 KS VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, C 110 MM, BEZ PRAHU, VŠECHNY DVEŘE DO UMÝVAREN A WC BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA VLHKOST A ODVĚTRÁNÍ (označeny a)	1 a 0 0 a 0							NOVÉ KŘÍDLO: BARVA ŠEDÁ RAL 9006 ZÁRUBNĚ: BARVA ŠEDÁ RAL 9006