SLEZSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST

pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě

Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava
IČ: 00300535

V Ostravě dne 27. července 2017

Ornitologicko-chiropterologický posudek bytových domů na ulici Horní náměstí č. p. 143–145 v Opavě-Městě

podle „Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů"

Úvod

Na základě objednávky Statutárního města Opava, zastoupeného paní Ing. Janou Onderkovou, byl vypracován ornitologicko-chiropterologický posudek k zahájení stavební činnosti související se zateplením obvodového pláště sedmipodlažních bytových domů na ulici Horní náměstí č. p. 143–145 v Opavě-Městě (okres Opava, kraj Moravskoslezský).

Tento posudek navazuje na ornitologicko-chiropterologický posudek Slezské ornitologické společnosti ze dne 1. března 2017 (dále jen Posudek).

Zpráva o činnosti v terénu

Ve dnech 12. 5., 5. 7. a 17. 7. 2017 byl proveden ornitologicko-chiropterologický průzkum výše uvedených domů odborně způsobilou osobou panem Mgr. Martinem Mandákem, který je členem výboru Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické se sídlem v Ostravě.

Ornitologický průzkum byl zaměřen na zjištění aktuálního hnízdění a známek hnízdění ptáků a sestával z vizuální kontroly fasád bloku (12. 5., od 19.50 hod. do setmění, 5. 7., od 20.25 hod. do setmění, 17. 7., doplňková odpolední kontrola). Chiropterologický průzkum byl zaměřen na zjištění letní kolonie či úkrytového stanoviště netopýrů a sestával z hledání pobytových stop (trusu) netopýrů a vizuální a akustické kontroly okolo bloku (12. 5., 19.55–21.25 hod., teplota 17 °C v 20 hod., 5. 7., 20.30–22.00 hod., teplota 19 °C v 21 hod.) pomocí detektoru Echo Meter Touch.

Průzkumem byly zjištěny následující skutečnosti:

- Ve čtyřech podstřešních ventilačních otvorech kruhového profilu s porušenou mřížkou nebyl výskyt předmětných živočichů zjištěn.
- Z cca 10 otvorů od spíží s porušenou nebo chybějící mřížkou na severní straně bloku bylo zjištěno hnízdění min. 4 párů rorýsa obecného (*Apus apus*) na č. p. 143 (obr. 1).
- Letní kolonie ani úkrytové stanoviště netopýrů zjištěny nebyly. Okolo bloku byl při červencové kontrole 2x slabě detekován netopýr rezavý (*Nyctalus noctula*).

Korespondenční adresa:
Martin Mandák
Hrušovská 2
702 00 Ostrava

Sídlo společnosti:
Ostravské muzeum
Lechowiczova 4
702 00 Ostrava

www.sos-cso.cz / sos.cso@seznam.cz

Závěr a doporučení

Na základě výsledků průzkumu lze konstatovat, že bytové domy na ulici Horní náměstí č. p. 143–145 v Opavě-Městě byly v roce 2017 hnízdištěm min. 4 párů zvláště chráněného rorýsa obecného (v minulých letech zde hnízdilo min. 6 párů; viz Posudek).

Vzhledem k uvedenému navrhujeme ke stavebním úpravám domů následující doporučení, kterými bude dostatečně zajištěno, aby nedošlo k dotčení zájmů ochrany přírody:

- **K realizaci stavebních úprav č. p. 143 je nutno požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o udělení výjimky k zásahu do hnízdního biotopu rorýsa obecného.**

- **Ideálním řešením je neprovádět stavební práce v okolí ventilačních otvorů od spíží na severní straně č. p. 143 v období květen–červenec.** V uvedeném období hnízdí rorýs obecný a je nutno pod ventilačními otvory ponechat min. 1,5 m volného prostoru k výletu/vletu hnízdících ptáků.

- **V případě plánovaných stavebních prací v okolí ventilačních otvorů od spíží na severní straně č. p. 143 v období květen–červenec je nutno všechny otvory s chybějící či porušenou mřížkou překrýt nejpozději do 10. dubna téhož roku závěsem z kovové síťky.** Hnízdiště rorýsa obecného mohou v jiných obdobích roku využívat jako úkrytové stanoviště netopýři (případně některé další druhy ptáků), proto je nutno tato místa zabezpečit závěsem přichyceným k fasádě jen v horní části.

- **Jako kompenzační opatření za ztrátu hnízdiště rorýsa obecného zpřístupnit 12 podstřešních ventilačních otvorů na severní straně bloku ke hnízdění rorýsa obecného – viz projektová dokumentace.**

Vyhrazujeme si také právo upozornit na dotčení zájmů ochrany přírody, pokud bude při případných dodatečných průzkumech zjištěna změna předpokládaného stavu.

V případě zájmu o další spolupráci je možno se obrátit na naši korespondenční či e-mailovou adresu.

Děkujeme za zájem a důvěru.

SLEZSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST – pobočka České společnosti ornitologické – OSTRAVA

Mgr. Martin Mandák

hospodář Slezské ornitologické společnosti,

pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě

Korespondenční adresa:
Martin Mandák
Hrušovská 2
702 00 Ostrava

Sídlo společnosti:
Ostravské muzeum
Lechowiczova 4
702 00 Ostrava

www.sos-cso.cz / sos.cso@seznam.cz

Příloha

Obr. 1: Prokázaná (body) a pravděpodobné (elipsa) hnízdiště rorýsa obecného ve ventilačních otvorech od *spíží* na severní straně č. p. 143 (www.mapy.cz)

Korespondenční adresa:
Martin Mandák
Hrušovská 2
702 00 Ostrava

Sídlo společnosti:
Ostravské muzeum
Lechowiczova 4
702 00 Ostrava

www.sos-cso.cz / sos.cso@seznam.cz