AKCE: Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion, oprava povodňových škod			VÝROBKY: POŽÁRNÍ						STRANA: 1/1	VÝKRES: 26
POL.	SCHEMA	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	3P	ST	ZASKLENÍ	NÁTĚR
L 3 F P		NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE POŽÁRNÍ DVEŘE VNĚJŠÍ HLADKÉ 800x1970, TYP EI 30DP3–C, SAMOZAVÍRAČ, BEZ PRAHU, OBYČEJNÉ KOVÁNÍ VČETNĚ CELOVÉ ZÁRUBNĚ, C 110 MM	0 1							NOVÉ KŘÍDLO: BARVA ŠEDÁ RAL 9006 ZÁRUBNĚ: BARVA ŠEDÁ RAL 9006
L 9 F P		NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE POŽÁRNÍ DVEŘE VNĚJŠÍ HLADKÉ 600x1970, TYP EI 30DP3–C, SAMOZAVÍRAČ, BEZ PRAHU, S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 1KS VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, C 110 MM	1 0							NOVÉ KŘÍDLO: BARVA ŠEDÁ RAL 9006 ZÁRUBNĚ: BARVA ŠEDÁ RAL 9006
L 10 F P		NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE POŽÁRNÍ DVEŘE VNĚJŠÍ HLADKÉ 900x1970, TYP EI 30DP3–C, SAMOZAVÍRAČ, BEZ PRAHU, S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 1KS VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, C 160 MM	1 0							NOVÉ KŘÍDLO: BARVA ŠEDÁ RAL 9006 ZÁRUBNĚ: BARVA ŠEDÁ RAL 9006
L 12 F P		NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE VNĚJŠÍ HLADKÉ 1400x1970, TYP EI 30DP3–C, SAMOZAVÍRAČ, BEZ PRAHU, S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 1KS VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, C 110 MM	1 0							NOVÉ KŘÍDLO: BARVA ŠEDÁ RAL 9006 ZÁRUBNĚ: BARVA ŠEDÁ RAL 9006