



Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající budovy.  
Její podrobnost je dána mírou dostupných  
informací o skutečném provedení stávající stavby.  
Veškeré rozměry všech prvků je třeba přeměřovat a rozměřovat.  
Při nesouladu projektové dokumentace  
o stávajícího stavu dorešit tento nesoulad s GP.

- LEGENDA BAREV
- ZMĚNA, NOVĚ KONSTRUKCE
  - ZMĚNA, NOVĚ BOURANÉ KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- LEGENDA ZDIVA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - BOURANÉ KONSTRUKCE
  - ZEMINA PŮVODNÍ
  - ZEMINA NASYPANÁ (HUTNĚNÁ)
  - ŠTERKOVÝ PODSYP (HUTNĚNÝ)
  - BETON PROSTÝ B15
  - BETON ŽELEZOVÝ B20
  - ZDÍVO Z TVÁRNIC YTONG P2-400 tl. 300/375 NA MALTU TENKOVŘSTVOU YTONG
  - ZDÍVO Z TVAROVEK POROTHERM P15 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU - M5
  - PRÍČKY Z CIHEL DUTINOVÝCH 290x140x65 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU - M5
  - PRÍČKY Z CIHEL DUTINOVÝCH 290x140x65 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU - M5

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK		
ZODP. PROJEKTANT	BC. BARBORA KUREČKOVÁ		
VYPRACOVAL	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK		
	BC. BARBORA KUREČKOVÁ		
Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion, oprava povodňových škod			
ŘEZ E-E			
Měř.: 1:50		V.č.: 10	