

# TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava

Tel.: 553759111, fax : 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

## Architektonická kancelář

Ing. arch. Jaroslav Chvátal

Bílovecká 2411/1

746 01 Opava

Vaše značka

Naše značka

359/2016

Vyřizuje

Šimonová

553 759 109

lucie.simonova@tsopava.cz

Opava

18. 10. 2016

**Věc:** **Vyjádření k existenci sítí pro stavbu**

**„Výměna oken a zateplení bytové části objektu Horní náměstí č. 33, 34, 35 v Opavě“**

Technické služby Opava s.r.o., jako správce veřejného osvětlení vydává následující stanovisko:

### **Vyjádření správce VO.**

Dojde ke střetu s kabelem ve správě TSO s.r.o.

Dodržujte podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem v jeho správě.

- ☐ **Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy** (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení).
- ☐ Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- ☐ Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě TSO nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- ☐ Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- ☐ Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- ☐ Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku).
- ☐ Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- ☐ Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.

# TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

---

Těšínská 71, 746 01 Opava  
Tel.: 553759111, fax : 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

- ☐ Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- ☐ **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TSO s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- ☐ Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

## TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA

s.r.o.  
TĚŠÍNSKÁ č. 71  
746 01 OPAVA

Ing. Martin Girášek, MCI  
provozně-technický náměstek



Horní  
náměstí

10.10.16 / fl.  
**Dojde ke střetu**  
se zařízením VO nebo SSZ.  
Nutno výtýčit.