

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava
Tel.: 553759111, fax : 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

Atelier GHM v.o.s.
atelier.ghm@seznam.cz
Englišova 16
746 01 Opava

Vaše značka

Naše značka
286/2017

Vyřizuje
Šimonová
553 759 109
lucie.simonova@tsopava.cz

Opava
30. 8. 2017

Věc: **Vyjádření k existenci sítí pro stavbu**
„Sídliště Kylešovice - Liptovská“

dotčené území: asfaltové hřiště - parc.č. st.1153/58, 1153/78, 1153/79 v k.ú. Kylešovice

Technické služby Opava s.r.o., jako správce veřejného osvětlení vydává následující stanovisko:

Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)

Dojde ke střetu s kabelem v zemi ve správě Technických služeb Opava s.r.o.

Dodržujte podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem v jeho správě.

- ☐ **Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy** (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení).
- ☐ Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- ☐ Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě TSO nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- ☐ Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- ☐ Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- ☐ Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku).
- ☐ Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- ☐ Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava
Tel.: 553759111, fax : 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

- ☐ Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- ☐ **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TSO s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- ☐ Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Toto vyjádření nelze použít jako podklad pro stavební řízení. K tomuto účelu je nutno doložit příslušné podklady.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA

s.r.o.

TĚŠÍNSKÁ č. 71

746 01 OPAVA

Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek

