

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŘEŠENO NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE

Číslo úseku	Užití místnosti	Prostředí (m <sup>2</sup> )	Zh.	Úprava povrchu	Podlaha
2.01	Patrová plocha *	2375,0	Betonová deska	B1	Hypotéza náler
2.02	Společný prostor	20,35	Keramická dlažba	B2	Hypotéza náler
2.03	Společný prostor	20,10	Keramická dlažba	B2	Hypotéza náler
2.04	Účelová komora	3,45	Keramická dlažba	B3	Hypotéza náler
2.05	WC - Ženy (ZTP)	4,37	Keramická dlažba	B3	Hypotéza náler
2.06	WC - Muži (ZTP)	4,37	Keramická dlažba	B3	Hypotéza náler

\* - Rozměry plochy včetně zástupů a výstupů stropu  
\*\*- Podhled z tabulí sálavých minerálních vláken 100 mm (legát - mechanické tvrdění) - viz legenda úže

POZNÁMKY:

1) Všechny průřazy skrz požární dělící konstrukci budou utěsněny protipožární mrazčtou min. EI45, případně upávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJNÍK/ODPADNÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC KG SN4
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ – PE80 HDPE SVAROVANÁ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ ZAOLECOVANÁ POD STROPEM – PE80 HDPE SVAROVANÁ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ ZAOLECOVANÁ POD PODLAHOU – PVC KG SN4

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladní

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Statutární město Opava  
Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

SHB, akciová společnost  
Masná 1499/8, 702 00 Ostrava  
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  
ING. IVETA DŘEVJANA

ZHOTOVITEL <b>IISHB</b> projekt dopravních sítí Masná 1499/8, 702 00 Ostrava Město 1499/8, 702 00 Ostrava	ČÍS. ZAKÁZKY: 518 108
---	-----------------------

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

VEDOUcí PROJEKTANT Ing. Jan Kania	ZHOTOVITEL ČÁSTI PD
VYPRACOVAL Jan Ochozinský	PPS KANIA
KONTROLOVAL Ing. David Faldyna	PPS KANIA
NAZEV AKCE K.U. Opava - místo Opava - předměstí	DATUM 10/2019
FORMÁT 1:100	FORMÁT 1:100
ÚČEL DPS	ÚČEL DPS
STAV. OBJEKT S0701.1	STAV. OBJEKT S0701.1
NAZEV VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE	ČÍS. SOUPRAVY D1.4.1.b-08