



Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.12.2022

Naše č.j.: POD/24144/2022

Spis. zn.: 923.2_35

Vyřizuje: Ing. Lenka Lesáková

Tel.: 596657273

E-mail: Lenka.Lesakova@pod.cz

Datum: 30.01.2023

Ing. Zbyněk Novák

Čajkovského 1595/49

74601 Opava 1

Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov

- stanovisko správce povodí

Dne 28. 12. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko ke stavbě „Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov“ umístěné na pozemcích p. č. 405, 764/9, 764/6, 764/13, 764/12, 895/1, 895/2, 923/1, 899 v k. ú. Malé Hoštice, p. č. 802/2 v k. ú. Velké Hoštice a p. č. 674 v k. ú. Chlebičov. Investorem je Statutární město Opava.

Jedná se o výstavbu nové stezky pro cyklisty a pěší v délce 640 m v trase stávající polní komunikace a rekonstrukci krytu části stávajících cyklostezek „M“ a č. 6092 v celkové délce 1425 m. Způsob likvidace dešťových vod se nemění, dešťové vody z povrchu stezek budou zasakovány v okolním zatravněném terénu.

K Vaší žádosti uvádíme:

Stavba se nachází mimo stanovená záplavová území, v zájmové lokalitě nevidujeme žádný vodní tok.

Stavba zasahuje do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje „Velké Hoštice“, které bylo stanoveno rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Opavě dne 01.09.1983 pod č. j. voda 1785/235/83-Hol., ve znění následujících změn. Dle § 17 zákona o vodách je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad (Magistrát města Opavy) o souhlas se stavbou v ochranném pásmu vodního zdroje.

Realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít ke znečišťování podzemních a povrchových vod.

Mechanismy, které budou používány ke stavebním pracím, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu.

Budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek, či odpadů vzniklých stavební činností, do ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů.

Z hlediska správce povodí je **realizace záměru možná** za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Stavba je navržena na rozhraní povodí vodních útvarů HOD_0300 Opava od toku Plšťský potok po tok Moravice a HOD_0420 Opava od Moravice po ústí do toku Odry. Ekologický stav útvaru HOD_0300 byl vyhodnocen jako střední, útvaru HOD_0420 jako poškozený. U obou vodních útvarů se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav těchto útvarů byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Společná stezka pro chodce a cyklisty MČ Malé Hoštice - Chlebičov“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Paul

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.
Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací