

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava
Tel.: 553759111, fax : 553627844



MMOPP00F IOVQ

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

Statutární město Opava
odbor přípravy a realizace investic
Magistrátu města Opavy
p. Rostislav Onderka

Horní náměstí 69
746 26 Opava

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY	Spis. značka
podatelna -10-	
Dobro: 05. 08. 2015	Zprac.
Čj:	St.zn./h.
Přílohy: / Poč. listů:	

Vaše značka

Naše značka
250/2015

Vyřizuje
Šimonová
553 759 109
lucie.simonova@tsopava.cz

Opava
3. 8. 2015

Věc: Vyjádření k existenci vedení veřejného osvětlení

(aktualizace vyjádření č. 256/2014 ze dne 21. 7. 2014 na základě písemného požadavku žadatele ze dne 31. 7. 2015)

Technické služby Opava s.r.o., jako správce veřejného osvětlení v Opavě a Městských částí Opavy Vám v příloze zasílají situace se zákresem vedení veřejného osvětlení, které budou sloužit pro vypracování dokumentace pro akci **„Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace“**. V situacích je znázorněno kabelové vedení veřejného osvětlení ve správě TSO s.r.o. V těchto případech je nutno dodržet níže uvedené podmínky správce veřejného osvětlení TSO s.r.o.

- Před zahájením výkopových je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy** (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení)
- Je potřeba ohlásit zhotoviteli, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení.
- Je nutno pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají
- Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě TSO nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku)
- Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy)

IČO 64618188
DIČ CZ64618188

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Opava
číslo účtu: 1842464359/0800

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava
Tel.: 553759111, fax : 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

- Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy
- Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TSO s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.


TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA

s.r.o.

TĚŠÍNSKÁ č. 71

746 01 OPAVA

Ing. Martin GIRÁŠEK
provozně-technický náměstek




Dojde ke střetu
se zařízením VO nebo SSZ.
Nutno vytyčit.

31.7.2014

INFORMACE O ÚPRAVĚ

Za Černým mlýnem



Dojde ke střetu
se zařízením VO nebo SSZ.
Nutno vytýčit.


SSZ H

KYLEŠOVSKÁ OSADA

Za Černým mlýnem


Opava

Ostrovská




Dojde ke střetu
se zařízením VO nebo SSZ.
Nutno Vytýčit.

SAZ
M.



Nedojde
ke střetu se zařízením
VO nebo SSZ.
SATC R.



Sučně Lazce

Siroká

OSTROVSKÁ

PRŮTOVACKO

OSTROVSKÁ


Dojde ke střetu

se zařízením VO nebo SSZ

Nutno vytýčit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Mo panském



Široká

Suché Lazce

Nedojde
ke střetu se zařízením
VO nebo SSZ.
5.7.15 J.



Suché Lazce

Dojde ke stretu
se zarizenim vD nebo SSZ.
Nurno vytycil.
SZZ R.

Zo

Za kopěšky

Mlýnek

Nedojde

ke střetu se zařízením
VO nebo SSZ.

31.7.05 J.P.

