




Fotodokumentace stávajícího stavu

Fotodokumentace: prosinec 2020

DBP 12/2020



Průčelí objektu F směrem k parkovišti



Průčelí objektu F směrem k parkovišti



Jihovýchodní průčelí objekt E, F



Pohled ze Zámeckého okruhu na severní fasádu



Pohled na spojovací chodbu – objekt D



Pohled na střechu haly – objekt A



Vstup dostavek jižní – objekt E



Vstupní turnikety – objekt G



Interiér hala – objekt A



Interiér hala – objekt A



Vjezd rolby



Zastřešení rampy pro rolbu – objekt C




Zastřešení vjezdu rolby mezi Gymnáziem a tělocvičnou



Spojovací chodba – objekt D



Dostavek západní – objekt B



Toalety – objekt B